

T.C.
İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Kentsel Dönüşüm Birimi

FEN HEYETİ RAPORU
Sayı :2024 / 20

25/07/2024

YAPININ ADRESİ: Günaltay Mah. 5714/1 Sokak No:554

SAHİBİ : Kadri SEVMEZLER ve diğerleri


PAFTA :

ADA : 33990

PARSEL : 17


RAPOR TANZİM EDİLEN BİNANIN / TADİLATIN /TEHLİKELİ İMALATIN SON DURUMU


Yukarıda belirtilen adresteki taşınmazda yapılan gözlemsel incelemede tek katlı yapının, duvarlarının tahrip olduğu ve çatladığı, içine girilebilir olduğu, boş ve metruk durumda bulunduğu, şu anda ki durumu itibarıyla bu mahalde yaşayan vatandaşlar için tehlike arz ettiği tespit edilmiştir.



3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesine göre; çevre için olumsuz durum arz eden binanın 20 (yirmi) gün zarfında YIKTIRILARAK olumsuz durumun giderilmesi gerekmektedir.


Ersoy ARSLAN
İnşaat Mühendisi


Fatma Gül YILMAZ
İnşaat Mühendisi


Serkan GÜLSEREN
İnşaat Teknikeri